

平成19年9月29日
北海道電力株式会社

泊発電所3号機建設現場における白煙確認について

泊発電所3号機は建設中のところ、9月29日12時33分頃、巡視員が3号機建設現場（原子炉格納容器内通路）において、シート収納箱から白煙を発見しました。直ちに水をかけ、箱の内部を確認したところ、箱内に収納しているシートに焦げた跡がありました。

発生原因は現在調査中ですが、白煙発生箇所は、午前中の溶断作業の養生に使用していた防災シートを収納していた箱であります。

なお、今回の事象による外部への放射能の影響及び負傷者はありません。
また、泊発電所1、2号機の運転には支障ありません。

本件については、北海道及び地元四カ町村に連絡済です。

以上

泊発電所 3号機 3階配置図

