

2018年9月14日  
北海道電力株式会社

## 京極発電所2号機、下新冠発電所および然別第一発電所の復旧について

京極発電所2号機（所在地：虻田郡京極町、定格出力：20万kW、揚水式水力発電所）は、発電電動機点検のため、8月28日（火）から停止します。

（2018年8月24日 お知らせ済み）

下新冠発電所（所在地：新冠郡新冠町、定格出力：2万kW、ダム式水力発電所）は、緊急作業のため、9月11日（火）10時41分に停止しました。

（2018年9月11日 お知らせ済み）

京極発電所2号機は、発電電動機の点検作業を完了し、本日15時00分に復旧しました。

また、下新冠発電所は、漏水を確認した水車につながる配管の取り替え作業を完了し、本日14時20分に復旧いたしました。

<sup>しかりべつ</sup>然別第一発電所（所在地：河東郡鹿追町、定格出力：1.35万kW、水路式水力発電所）は、9月6日に水圧鉄管で漏水発生のため停止しておりましたが、補修作業が完了し、本日13時30分に復旧いたしました。

以上